



P1, P2, P3 – амперметры
 P3 – вольтметр
 P4 – частотомер
 P5 – счетчик часов работы
 S1 – переключатель напряжения
 F1...F3 – плавкие предохранители
 Q – главный выключатель
 T1, T2, T3 – трансформаторы тока

Схема соединений выходных силовых цепей			
geändert			
gezeichnet	Wa.	03/02/2006	
überprüft			
Электростанции: 100000ED-S/DEDA, 130000ED-S/DEDA, 150000ED-S/DEDA 200000ED-S/DEDA, 230000ED-S/DEDA, 310000ED-S/DEDA 380000ED-S/DEDA, 430000ED-S/DEDA, 500000ED-S/DEDA			
Dateiname: Sch PI 400105a			