



- P1, P2, P3 – амперметры
 P3 – вольтметр
 P4 – частотомер
 P5 – счетчик часов работы
 S1 – переключатель напряжения
 S2 – аварийная кнопка
 F1...F3 – плавкие предохранители
 F4 – 2-х полюсный автоматический выключатель
 F5 – 3-х полюсный автоматический выключатель
 Q – главный выключатель
 T1, T2, T3 – трансформаторы тока
 X1 – выходная розетка трехфазного тока 400 В/32 А
 X3 – выходная розетка переменного тока с заземлением 230 В/16 А
 YA – расцепитель

Схема соединений выходных силовых цепей			
geändert			
gezeichnet	Wa.	12/06/2006	
überprüft			
Электростанции: 150000ED-S/DEDA S, 200000ED-S/DEDA S 230000ED-S/DEDA S, 310000ED-S/DEDA S, 380000ED-S/DEDA S, 430000ED-S/DEDA S, 500000ED-S/DEDA S			
Dateiname: Sch PI 400114			