



- P1, P2, P3 – амперметры
- P3 – вольтметр
- P4 – частотомер
- P5 – счетчик часов работы
- S1 – переключатель напряжения
- F1...F3 – плавкие предохранители
- F4 – автоматический выключатель
- Q – главный выключатель
- T1, T2, T3 – трансформаторы тока
- X1 – выходная розетка трехфазного тока 400 В/32 А
- X3 – выходная розетка переменного тока с заземлением 230 В/16 А

Схема соединений выходных силовых цепей				
geändert				
gezeichnet	Wa.	09/06/2006		
überprüft				
Электростанции: 20000ED-S/DEDA S,				
Dateiname: Sch PI 400106				